

平顶山市水利局

平顶山市水利局 转发省水利厅关于开展水库泄洪设施设备 专项排查的通知

各县（市）水利局，石龙区农业农村和水利局，昭平台、孤石滩水库管理局：

现将《河南省水利厅关于开展水库泄洪设施设备专项排查的通知》转发你们，请按照省水利厅要求认真做好水库泄洪设施设备排查工作，对排查出的问题要勇于面对，敢于碰硬，坚决整改到位，不留隐患。材料报送要求如下：

一、5月11日前每座水库提供2023年5月以后溢洪道全景、上游、堰顶段、下游4张照片，每座水库一个文件夹，文件夹命名为：xx县xx水库2023年溢洪道照片，每张照片标注xx水库溢洪道全景（上游、堰顶段、下游）照片。

二、5月11日前将《水库泄洪设施专项排查问题清单》（格式见省厅文件附件）电子版和盖章扫描件报市水利局。

联系人：马静 电话 15137596266 邮箱：pdsggk@126.com

附件：河南省水利厅关于开展水库泄洪设施设备专项排查的通知



河南省水利厅

河南省水利厅关于 开展水库泄洪设施设备专项排查的通知

各有关省辖市、济源示范区、航空港区水利局，省水文水资源中心：

近日水利部长江委在检查我省长江流域水旱灾害防御准备工作时，发现南阳市蒿坪水库溢洪道有交通道路通过，左侧进口处有临时建筑，水库泄洪存在安全隐患。为确保水库泄洪设施设备汛期正常运用，按照全省水库安全度汛视频会议要求，决定开展水库泄洪设施设备专项排查。现将有关事项通知如下。

一是市级水行政主管部门和水库主管部门要站在政治高度、全局高度、民生高度，高度重视水库安全，思想上不能麻痹，工作上只能持续加强、不能削弱，坚决守住水库安全底线。

二是市级水行政主管部门和水库主管部门要加强组织领导，切实压实责任，对照蒿坪水库泄洪设施存在安全隐患的问题，举一反三，对所管辖的水库泄洪设施设备进行全面排查，对排查出泄洪建筑物存在阻塞、侵占等问题的水库，

要立查立改,及时清除泄洪障碍,并形成问题清单(见附件),确保水库泄洪安全。

三是市级水行政主管部门和水库主管部门督促水库管理单位严格按照水库闸门启闭设施操作规程全程试车,并做好记录,发现问题,立即整改,确保启闭设施正常运行。

四是市级水行政主管部门和水库主管部门于5月12日前将《水库泄洪设施专项排查问题清单》(电子版和盖章扫描件)报送省水利厅。省水利厅将进行持续跟踪督导,对于弄虚作假和问题排查整改落实不到位的,严肃追责问责。

联系人:王帅杰 联系电话:0371-65561933

电子邮箱:yxglchn@163.com

附件:水库泄洪设施专项排查问题清单



附件:

水库泄洪设施专项排查问题清单

序号	水库名称	所在市县	工程规模	溢洪道型式	问题描述			整改情况	计划整改时限	备注
					泄洪设施阻塞、侵占问题	启闭设施不能正常启闭问题	其他安全隐患问题			
1										
2										
3										